



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

REL. 7

SCHEDA DI RILIEVO DEI PERCORSI PEDONALI

PROPRIETA':

Comune di Uggiano La Chiesa (LE)

REFERENTE U.T.C.:

Arch. Giuseppe Maschi

PROGETTAZIONE:

Ing. Sara Falangone

Artetica Studio
Lecce, Viale Gallipoli 30

ARTETICA
architettura ingegneria design



Sommario

1.	Via Roma (Chiesa S. Antonio - Chiesa M. Maddalena)	3
2.	Via San Vincenzo (Cappella S. Vincenzo)	6
3.	Via Riccardo Rubrichi	9
4.	Via Santa Lucia	12
5.	Via Minervino.....	15
6.	Via degli Ulivi	18
7.	Via Sandro Pertini	21
8.	Via per Ecocentro.....	24
9.	Via Maria Montessori	27
10.	Piazza Vittorio Emanuele II	30

1. Via Roma (Chiesa S. Antonio - Chiesa M. Maddalena)

PERCORSO	Via Roma (Chiesa S. Antonio - Chiesa M. Maddalena)
----------	--




PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Roma (Chiesa S. Antonio - Chiesa M. Maddalena)					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		sono presenti strozzature e in alcuni punti l'area pedonale è presente solo da un lato della strada
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		In alcuni punti la superficie è degradata e sconnessa
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		x		Sono presenti dislivelli in prossimità degli accessi ai garage degli edifici
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			x	

DISLIVELLI	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		x		
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	Sono presenti soltanto segnaletiche verticali in alcuni punti, in corrispondenza delle rampe sui percorsi pedonali
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		Non sono presenti parcheggi riservati in questo percorso
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?				

	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			x	

2. Via San Vincenzo (Cappella S. Vincenzo)

PERCORSO	Via San Vincenzo (Cappella S.Vincenzo)
----------	--



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via San Vincenzo (Cappella S. Vincenzo)					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		percorso pedonale inferiore a 90 cm e complanare al percorso carrabile
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		la superficie è degradata e sconnessa (a tratti vi è un cambio di pavimentazione)
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		x		Sono presenti dislivelli in prossimità degli accessi ai garage degli edifici
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			x	
SLI	E' necessario		x		

	prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		Non sono presenti parcheggi riservati in questo percorso
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?				
	E' presente almeno				

	la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			x	

3. Via Riccardo Rubrichi

PERCORSO	Via Riccardo Rubrichi
----------	-----------------------




PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Riccardo Rubrichi					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		percorso pedonale inferiore a 90 cm e complanare al percorso carrabile
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		La superficie è degradata e sconnessa
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	Sono presenti dislivelli in prossimità degli accessi ai garage degli edifici
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?				x
DISLIVELLI	E' necessario prevedere			x	

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?			x	
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)			x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x		
	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad			x	è presente solo la segnaletica verticale

	indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?			x	

4. Via Santa Lucia

PERCORSO	Via Santa Lucia
----------	-----------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Santa Lucia					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		il percorso pedonale presenta strozzature
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		La superficie è degradata e sconnessa
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	Sono presenti dislivelli in prossimità degli accessi ai garage degli edifici
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?				x
DISLIVELLI	E' necessario prevedere		x		

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		
	La segnaletica verticale/orizzontale e esistente rispetta la normativa?		x		
	E' presente almeno la segnaletica		x		

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?			x	è delimitato soltanto nel primo tratto del percorso e solo da un lato

5. Via Minervino

PERCORSO	ViaMinervino
----------	--------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Minervino					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		il percorso pedonale presenta strozzature
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		La superficie in alcuni punti è degradata e sconnessa
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	Sono presenti dislivelli in prossimità degli accessi degli edifici pubblici e privati
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			x	
DISLIVELLI	E' necessario prevedere		x		

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		Non sono presenti
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			x	Non sono presenti
	E' presente almeno la segnaletica			x	

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?			x	

6. Via degli Ulivi

PERCORSO	Via degli Ulivi
----------	-----------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via degli Ulivi					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?			x	
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?			x	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			x	
DISLIVELLI	E' necessario prevedere		x		è necessario prevedere almeno un'altra rampa

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)			x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		Non sono presenti
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?			x	Non sono presenti
	E' presente almeno la segnaletica			x	

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?				

7. Via Sandro Pertini

PERCORSO	Via Sandro Pertini
----------	--------------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Sandro Pertini					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		Il percorso pedonale è presente solo in prossimità dell'edificio scolastico
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		La superficie è sconnessa e degradata
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?				x
DISLIVELLI	E' necessario prevedere		x		è necessario prevedere almeno un'altra rampa

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)			x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x		
	E' presente almeno		x		

	la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?			x	

8. Via per Ecocentro

PERCORSO	Via per Ecocentro
----------	-------------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via per Ecocentro					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?			x	Non è presente area pedonale
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?				
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?				
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?				
DISLIVELLI	E' necessario prevedere				è necessario l'inserimento di un percorso pedonale

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?			x	
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori,cestini)			x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?			x	Non sono presenti parcheggi riservati
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?				
	E' presente almeno la segnaletica				

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?			x	

9. ViaMaria Montessori

PERCORSO	ViaMaria Montessori
----------	---------------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Maria Montessori					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?			x	Non è presente area pedonale
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?		x		La pavimentazione stradale è a tratti degradata
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?			x	
DISLIVELLI	E' necessario prevedere				è necessario l'inserimento di un percorso pedonale

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?				
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?			x	
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)			x	
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra <2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)			x	
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		è presente un parcheggio riservato solo in prossimità dell'edificio scolastico
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		x		
	E' presente almeno la segnaletica		x		

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?			x	

10. Piazza Vittorio Emanuele II

PERCORSO	Piazza Vittorio Emanuele II
----------	-----------------------------



PERCORSO		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Piazza Vittorio Emanuele II					
PAVIMENTAZIONE	Il percorso pedonale è largo < 90 cm o presenta strozzature che riducono il passaggio al disotto dei 90cm?		x		Il percorso pedonale presenta a tratti strozzature
	La superficie del percorso risulta sdruciolevole ? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa ?			x	
	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?			x	
	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?				x
DISLIVELLI	E' necessario prevedere		x		è necessario l'inserimento di ulteriori rampe

	l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?				
	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?			x	
	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?			x	
	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini (tramite meccanismi)?		x		
OSTACOLI	Ci sono elementi di arredo e alberature che riducono il passaggio < 90 cm? (rastrelliere, panchine, dissuasori, cestini)		x		
	Sono presenti elementi di arredo posti ad H da terra < 2,10 m? (Tende da sole, insegne,...)		x		
PARCHEGGI	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?		x		non sono presenti parcheggi riservati
	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?				
	E' presente almeno la segnaletica				

	orizzontale ad indicazione di percorso protetto?				
VARIE	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti ?			x	Non è presente semaforo
	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica ?				
	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato ?				

Lecce, il 26/01/2023

La Progettista
Ing. SARA FALANGONE

